

## ATSKIRI TURTO VIENETAI

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pavadinimas</b>                           | <b>Valst. Nr.</b> | <b>Pagaminimo data</b> | <b>Būklė</b>  | <b>Kaina, Eur be PVM</b> |
|-----------------|--|-------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 1               | VW Transporter                               | KVL835            | 1998                   | Nevažiuojantis, neeksploatuojamas apie 1 m., stipriai paveiktas korozijos, dalinai iškomplektuotas. | <b>280</b>               |
| 2               | MAN 16.240                                   | VVD394            | 1980                   | Nevažiuojantis, neeksploatuojamas apie 2 m., stipriai paveiktas korozijos, dalinai iškomplektuotas. | <b>1400</b>              |
| 3               | Šlavimo-valymo automobilis<br>BRODWAY SENIOR | CR311             | 1997                   | Važiuojantis, neeksploatuojamas apie 1 m., nėra stabdžių.   | <b>700</b>               |
| 4               | Vagonėlis butinis                            |                   | 2002                   | Paveiktas korozijos, nevažiuojantis, eksploatuoti netinkamas.                                       | <b>280</b>               |
| 5               | Kilnojamas butinis namelis                   |                   | 2002                   | Paveiktas korozijos, nevažiuojantis, eksploatuoti netinkamas.                                       | <b>560</b>               |
| 6               | Kilnojamas butinis namelis                   |                   | 2002                   | Paveiktas korozijos, nevažiuojantis, eksploatuoti netinkamas.                                       | <b>280</b>               |
| 7               | Namelis ant ratų                             |                   | 2006                   | Paveiktas korozijos, nevažiuojantis, eksploatuoti netinkamas.                                       | <b>280</b>               |

